

## Neigungswinkelsensor prüfen.

## Neigungswinkelsensor (Eingang)


Das Signal des Neigungswinkelsensors ● kann mit dem KTM-Diagnosetool abgefragt werden.

Ausgangssignal "kein Sturz erkannt": 0,4 - 1,4 Volt Ausgangssignal "Sturz erkannt": 3,7 - 4,1 Volt

Bei Fehler folgende Prüfungen durchführen:

- Masseversorgung (Kabelfarbe Schwarz) am Stecker AP2.
  5-Volt-Versorgung (Kabelfarbe Blank Stecker AP2. 5-Volt-Versorgung (Kabelfarbe Blau) Stecker AP2 bei eingeschalteter
- Ausgangssignal direkt am Stecker AP2 Pin 6 (Kabelfarbe Gelb/Rot) messen.

## Gangsensor prüfen



## Gangsensor (Neutral, 2, 3) (Eingang)

Der jeweilige Status des Gangsensors @ kann mit dem KTM-Diagnosetool abgefragt werden.

jeweiliger Gang eingelegt: max. 3,31 Volt jeweiliger Gang nicht eingelegt: min. 4,14 Volt

Bei Fehler folgende Prüfungen durchführen:

- Verkabelung vom Stecker AM2 @ zu Stecker AO auf Durchgang

HINWELS: Die Funktion ist vor allem für die Leerlauf-Regelung wichtig.