

Der markierte Bereich in den beiden Bildern ist der Überstand am Hauptständerfuß, welchen ich entfernt habe. Hierbei nur das überstehende Flachmaterial wegschneiden. Der Auftrag der Schweißnaht stört nicht

